Measure what you see.

temp-gard / temp-chart テンプーガード/テンプーチャート

# Short Instructions

簡易取扱説明書 日本語



取扱いの詳細は、CD に付属されている取扱説明書(英語版)をご参照下さい。

#### **BYK-Gardner GmbH**

Lausitzer Strasse 8 82538 Geretsried Germany

Tel. +49-8171-3493-0 Fax +49-8171-3493-140 www.byk.com/instruments

#### **BYK-Gardner USA**

9104 Guilford Road Columbia · MD 21046 USA

Phone +1-301-483-6500 Fax +1-301-483-6555 www.byk.com/instruments

# temp-gard 操作方法



**Enter ボタン ←** 電源オン

機能選択

測定開始/停止

esc ボタン

前画面に戻る

上/下ボタン ▲ ▼

カーソルの移動

USB ポート 1

接続ケーブル転送用

USB ポート 2

USB メモリスティック転送用

#### メインメニュー

Start / Stop測定の開始/停止Temperature Profile温度カーブの表示Actual values接続しているプローブの

温度表示

Setup 測定と装置パラメータの定義

# セットアップメニュー

Measurement Parameters プローブ本数の設定

測定開始トリガーの設定

測定間隔の設定

温度単位の設定 (°C/°F)

Instrument ディスプレイ表示時間の設定

日時/時間の入力

言語の設定

情報 (製造 No. - バージョン)

# テンプーガード ロガーの簡易操作方法

- "Setup menu" にて、測定と温度パラメータの定義を行う。
- "Enter" メボタン" → を押すことで測定が開始されます

#### ノート:

テンプ-ガードロガーの電源を入れると、設定状況が画面に 表示されます。

スクリーン 1: Ch xx: プローブ名 Press OK ←

スクリーン 2: プローブの本数 - 測定間隔 - トリガー

### temp-chart ソフトウェアからの設定

#### オーガナイザーの作成方法

設定パラメータとプローブ名の定義

"Objects"を選択


Measurements



オーガナイザーを選択

マウスを右クリックして、新しいオーガナイザーの作成を行います。何も記載されていないテンプレートが表示されます

→ "Save As" ボタンを使用して、ファイルを保存します。



- 1: 顧客名、場所、コメント等の基本的な情報
- **2:** プローブ名
- 3: サンプリング時間、トリガ継続時間等の測定パラメータ
- **4:** 図表表示: bmp 又は jpgファイル プローブの位置は、図表の左上からドラック&ドロップ出来ます

#### temp-gard ロガーへのオーガナイザー転送方法

- USB-スティックを PC に接続する(又はケーブルにて接続)
- "Instrument" メニューを選択
- "SRAM/USB Stick"を選択
- ドライブを選択
- "Send Organizer"を選択



- "Organizer"を選択
- → 確認し "OK" を押す





- temp-gard の電源を入れる
- "Main Menu" へ移動
- USB-スティックを temp-gard ロガーに接続する
- USB-スティックは自動的に認識されます
- "OK" を押して、temp-gard ロガーにオーガナイザーを転送します



# temp-chart へのデータ転送方法

- temp-gard ロガーの電源を入れます
- temp-gard ロガーに USB スティックを接続します

#### 1. USB-スティックが空の場合

→ 測定データはUSBスティックに保存され、データはロガー内にも残されます

#### 2. USB-スティック内にオーガナイザーファイルが存在する場合


- → "Configuration Files" 選択画面が現れます
  - No configuration → オーガナイザーと測定データは、そのままロガー内に残され、測定データはコピーされて USB-スティックへ転送されます
  - Organizer xxx → 測定データとオーガナイザーは USB スティッスティックへ保存され、ロガー内は削除されます
    - → 新しいオーガナイザーファイルがロガーに転送されます
- ロガーから USB スティックを外して、PC に接続します
- Temp-chart の "Instrument" メニューを選択します
- ・ "SRAM/USB Stick" を選択
- "Transfer Data"を選択




転送するファイルを選択 → オーガナイザー名がファイル名として表示されています(変更可能です)




"General Information" (インフォメーション) 及び Sensors (センサー) の確認、編集を行って下さい





## **"Oven Start"** の設定方法

- "Data menu" から
- → "Set Oven Start" を選択します 縦線がスタート点として固定されます.





#### 許容差カーブの設定方法

• "Objects"を選択






• "Tolerance Curves"を選択

右クリックし "create" にて、新規に許容差カーブを作成します

- → 空欄の許容差カーブテンプレートが表示されます
- → "Save As" ボタンを押し、ファイル名を入力します
- → "tolerance settings" を選択



保存します


#### オーブン仕様(温度条件)の設定方法

"Objects"を選択





- "Oven Specifications" を選択 右クリックし "create" にて新規にオーブン仕様を作成します
- → 空欄のオーブン仕様テンプレートが表示されます
- → "Save As" ボタンを押し、ファイル名を入力します
- → "Oven Specifications" を選択



保存します

"View menu" を選択するとオーブン仕様がグラフに表示されます



4



#### キュアリングコンディションの設定方法

塗料メーカーは実際の炉に基づいて、条件温度/温度等の条件を 推奨しています。

• "Objects" を選択





- "Curing Conditions" を選択
  右クリックして新規に "Curing Conditions" を作成します
- → ブ空欄のキュアリングコンディションテンプレートが表示されます
- → "Save As" ボタンを押してファイル名を入力します
- → "Curing Conditions" を選択



保存します このキュアリングコンディションをベースとして、最適値及び キュアインデックスが計算されます

#### 品質管理手順の設定方法

• "Objects"を選択





"QC-Procedure"を選択

右クリックして新規に "QC-Procedure" を作成します

- → 空欄の品質管理手順テンプレートが表示されます
- → "Save As" ボタンを押してファイル名を入力します
- → "QC-Procedure" で手順する項目を選択して下さい



"QC-Procedure" は、"Curing Conditions" (キュアリング条件)
 "Oven Settings" (オーブン設定)及び 測定カーブに対しての
 "Tolerance curve" (許容差カーブ)に分けられています



#### キュアチャートの作成方法

- "Objects"を選択
- "Cure Chart" を選択



- 右クリックして新規に "cure chart" を作成します
- 空欄のキュアチャートが表示されます
- → "Save As" ボタンを押してファイル名を入力します
- → 色を選択します(例:緑は合格ゾーン)



右クリックして、列を編集して下さい



→ 編集可能なキュアチャートエリアが現れます



- このエリアは様々な形に編集が可能です
- → 最適な継続時間と温度を入力します





→ コーナー記号を追加します



→ 初めの行を右クリックして 列の削除、又は追加を行います



• 追加のゾーンは別の色を選択し、座標を定義する事により作成さ れます



- キュアチャートは、以下のように作成されます
- → 全ての座標が表示されます
- → 解析された温度ステップは、関連された行に表示されます
- → ターゲットポイントが定義されます



#### 合否判定の設定方法

- "Objects"を選択
- "Pass Fail" を選択





- 右クリックして、新規に"Pass / Fail Conditions"を作成
- → 空欄の合否判定用テンプレートが表示されます。
- → "Save As" ボタンを押して、ファイル名を入力します
- → "Criterion" を選択



→ 許容差を入力

合否判定結果は、以下のように表示されます:

- データベースの表にドットで表示されます
- 解析結果表の数値が、赤印変わります
- 合否結果表に表示されます

### データベースの取扱い

データベースを新規作成するか、編集するかにより、取扱いが異なります。





#### 編集機能

- "Data" を選択
- → "Edit" タブを選択
- → "Comment" は、データ転送後にコメントの入力が出来ます これらは、コメント領域にプリントアウトされます
- → "Remark" は、注意を書き込む事が出来ます チャート領域に追加 情報のためのテキストボックスが現れます





#### マルチ測定表示方法

#### オーバーレイ → マルチ測定表示-保存されません

- データベースから任意の測定を開きます
- → 測定カーブが表示されます
- データベース中の別のデータを右クリック
- → "Overlay" を選択




選択 1 と選択 2 の全ての解析結果が表示されます 解析は、選択 1 を基準にして行われます

#### マージ → 複数測定の統合

- 新規ファイルが作成されます
- "Data" を選択 → "Measurement" → "Merge" を選択 マージ複数測定ウィンドウが現れます
- → データセット、又は個々のセンサーを選択 "Move up" 及び "Move down" 機能を使用して、解析する対象を選択 する事が出来ます。





- "Merge" を使用して、複数の測定を統合します。
- → 選択された全ての測定が、解析リストに表示されます
- → 解析は最初に選択した測定を基準にして行われます.
- "Append" にて、測定を統合します
- → 解析は最初に選択した測定を基準にして行われます.



# temp-gard テクニカルデータ

精度	±0.5 °C
分解能	0.10 °C 0~400 °C にて 0.18 °C 32~752 °F にて
チャンネル数	6 又は 12
メモリ	2,000 測定/チャンネル
サンプリング インターバル	24 h まで 0.1 sec
温度レンジ	0~400 °C (32~752 °F)
バッテリー寿命	0.5 sec インターバルで 50 h
ディスプレイ	79 × 60 mm (3.1 × 2.4 inch) カラー
インターフェイス	USB 2.0
サーモバリヤー	255 × 215 × 135 mm 10 × 8.5 × 5.3 inch
重量	3.56 kg (7.82 lbs)
継続時間	8.5 h - 100 °C にて 2.5 h - 200 °C にて 2.0 h - 250 °C にて

# temp-chart ハードウェア推奨環境

PC	Pentium プロセッサ
インターフェイス	USB-port
メモリ	最小 256 MB RAM 推奨 512 MB
HDD 容量	最小 100 MB
ディスクドライブ	CD-ROM
モニタ分解能	XGA (1024 × 768) 以上
OS	Windows 2000 以降 Windows 7 未対応
Excel バージョン	2003 (VBA) 以降